

Кристаллин

Декоративная ультрасовременная краска российского производства, создающая покрытие с хрустальным блеском.

Материал на водной основе, без запаха, легко моется, не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Область применения:

Кристаллин наносится на внутренние стены помещений любого типа (частные квартиры, офисы, концертные залы, бары, рестораны, гостиницы, колледжи и т.д.)

Способ нанесения:

В качестве грунтового слоя под покрытие Кристаллин используется краска Асти-Фон, в которую может быть добавлен тонер (Асти-Тонер-Велюр).

Тонер добавляется в банку Асти-Фон и медленно перемешивается, разбавляется водой на 25-30 % для первого слоя и на 15-20 % для второго слоя.

Нанести Асти-Фон на поверхность стены при помощи валика, кисти или распылить при помощи компрессора. Между слоями дать поверхности просохнуть.

Кристаллин (база) поставляется белого цвета. Возможно использование покрытия без колеровки базы. Для того чтобы добиться нужного оттенка, в базу добавляется один из 36 тонеров.

Заколерованная база Кристаллин наносится на поверхность при помощи специальной кисти короткими штрихами в хаотичном порядке (не наносите штрихи горизонтально и вертикально).

Нанеся участок 1-2 кв.м., вернитесь к началу и кистью (без добавления материала) лёгкими движениями растушуйте поверхность.

При необходимости достижения специального эффекта: в течение 5 минут после нанесения, пока бусинки слегка влажные их приглаживают пластиковой кельмой.

Высыхание:

- можно трогать через 2 часа
- окончательное высыхание через 1 день
- уход через 3 дня

Очистка инструмента:

Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически.

Комплектация и расход

Комплект	Упаковка, л	Расход, кв.м
Кристаллин - серебро		
Асти-Фон (подложка)	2,5	8
Кристаллин (краска)	2,5	
Асти-Тонер-Велюр (для краски)	0,25	
Кристаллин - золото		
Асти-Фон-Небиа (подложка)	2,5	8
Кристаллин (краска)	2,5	
Асти-Тонер-Велюр (для краски)	0,25	
Асти-Тонер-Велюр №120 (для подложки)	0,25	

Уход

- теплая вода и мыло
- влажная уборка 7000 циклов

Хранение

Минимальная температура хранения и нанесения +5 С